

Саморазбор механического подшипника арт. 804298AVT, причины и контрмеры по устранению.

Уважаемый партнер!

Настоящим уведомляем Вас об изменении конструкции выжимного подшипника 804298AVT, входящего в комплекты сцепления с артикулом 832460AVT, производимые нашей компанией.

Описание проблемы:

В период с апреля по июль 2024 года у некоторых выжимных подшипников **804298AVT**, в составе комплекта сцепления **832460AVT**, наблюдались единичные случаи саморазбора ещё до установки и эксплуатации. Анализ причин неисправности выявил конструктивный недостаток, связанный с ослаблением опорной пластины производственной оснастки в период её модернизации и перехода на новую оснастку [рис.1].

Меры, предпринятые производителем:

Для устранения данной проблемы и повышения надежности нашей продукции, начиная с августа 2024 года, была внедрена модернизация конструкции выжимного подшипника. В новой конструкции используется обновленная оснастка на сборочной линии, а также увеличен размер пластиковой заклепки, формируемой в процессе ультразвуковой сварки [рис.2].



ПОЛУЧАТЕЛИ

Сервисные центры,
дилеры, автомастерские

АРТИКУЛ ИЗДЕЛИЯ:

804298AVT
832460AVT

МАРКА А/М:

LADA, DATSUN

МОДЕЛЬ:

Priora 2170, 2171, 2172
Kalina II 2192, 2194, 2172
Granta 2190
mi-DO, on-DO КП 2180/81

ОРИГИНАЛЬНЫЙ КОД:

21703-1601085-30
21703-1601130-30
21703-1601130-31
21703-1601130-32
21703-1601130-33
21810-1601180-01
21703-1601000-01

Саморазбор механического подшипника арт. 804298AVT, причины и контрмеры по устранению.

Замена дефектных подшипников

В случае выявления неисправного выжимного подшипника, произведенного в период с апреля по июль 2024 года, просим Вас связаться с нашим сервисным центром для организации бесплатной замены на новый подшипник в рамках действующей гарантийной политики производителя.

Гарантии

Мы гарантируем, что выжимные подшипники новой конструкции полностью соответствуют техническим требованиям и обеспечивают надежную работу в течение всего срока службы.



рис. 1
дефектный подшипник




рис. 2
модернизированный подшипник
с увеличенной заклепкой



ПОЛУЧАТЕЛИ

Сервисные центры,
дилеры, автомастерские

АРТИКУЛ ИЗДЕЛИЯ:

804298AVT
832460AVT

МАРКА А/М:

LADA, DATSUN

МОДЕЛЬ:

Priora 2170, 2171, 2172
Kalina II 2192, 2194, 2172
Granta 2190
mi-DO, on-DO КП 2180/81

ОРИГИНАЛЬНЫЙ КОД:

21703-1601085-30
21703-1601130-30
21703-1601130-31
21703-1601130-32
21703-1601130-33
21810-1601180-01
21703-1601000-01