

## Замена выжимного подшипника в комплектах сцеплений

Начиная с **29 июля 2024 г.** в комплектах сцепления для автомобилей LADA семейства 2101-2107 и NIVA 2121 (до 2009 г.в.) классический выжимной подшипник с пластиковой втулкой (рис. 1) заменяется на цельнометаллический (рис. 2). При этом, втулка муфты сцепления изготовленная из металла должны быть смазана тонким слоем смазки. Вносимое изменение носит временный характер. Обо всех следующих изменениях будет опубликован соответствующий информационный бюллетень.

**АРТИКУЛ ИЗДЕЛИЯ:**

3495AVT

**МАРКА А/М:**

LADA

**МОДЕЛЬ:**

2101-2107, Niva 2121

**ОРИГИНАЛЬНЫЙ КОД:**

21060-1601000-00

21070-1601000-00

21210-1601000-00

21213-1601000-00



рис. 1  
подшипник с пластиковой  
втулкой

рис. 2  
цельнометаллический  
подшипник

